

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 457
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Pré Blanchet	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Prévachère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Pré Blanchet	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 460
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Béal	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

- Absence d'abaissé de trottoir**
- Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée**
- Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux**

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 461
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Béal	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Déplacer le poteau

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Pré Blanchet	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :


- Absence d'abaissé de trottoir**
- Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée**
- Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux**

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Béal	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jacques Prévert	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

- Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée**
- Présence d'obstacle Largeur de passage insuffisante**
- Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux**

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Boulevard Dulcie September	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

- Absence d'abaissé de trottoir**
- Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée**
- Présence d'obstacle (Pb jardinières)**

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☞ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☞ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☞ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☞ Déplacer les jardinières

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Clara Zetkin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :


Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jacques Prévert	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jacques Prévert	Feux C23	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jacques Prévert	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 474
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 477
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Présence d'obstacle

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Déplacer la pierre.
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts
Largeur de passage insuffisante **(Pb stationnement véhicule)**

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Doyen Gosse	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

- Absence d'abaissé de trottoir**
- Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant**
- Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée**

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Antoine	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :


Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Antoine	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 486
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)
Présence d'obstacle

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛ Déplacer la jardinière et le poteau

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 487
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 488
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Escaliers	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de main courante préhensible des deux côtés de l'escalier
Absence de contraste sur nez de 1ère et dernière marche

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de main courante des deux côtés de l'escalier
- ☛ Apposer un dispositif contrastant (mini 5cm) sur nez de 1ère et dernière marche
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 
	X				

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 489
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Escaliers	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de main courante préhensible des deux côtés de l'escalier
Absence de contraste sur nez de 1ère et dernière marche

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de main courante des deux côtés de l'escalier
- ☛ Apposer un dispositif contrastant (mini 5cm) sur nez de 1ère et dernière marche
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :
	X				

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de signalisation horizontale conforme
Présence de dévers > 2%

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remise à niveau de la place
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 491
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Feux C20	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Feux C23	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 497
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale et verticale conforme

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Installer la signalisation verticale conforme
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Bourgamon	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :


Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 500
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Bourgamon	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au


Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les bornes non conformes
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 501
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Bourgamon	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 502
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Bourgamon	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :


Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					 Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 503
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Fontenelle	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 504
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 507
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation : Avenue Romain Rolland	Type de contrainte : Traversée de chaussée	Date : 15/12/10
--	--	---------------------------



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 508
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 510
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 