

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 511
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation : Avenue Romain Rolland	Type de contrainte : Traversée de chaussée	Date : 15/12/10
--	--	---------------------------



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☞ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☞ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☞ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☞

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 515
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Absence de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 516
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Romain Rolland	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation : Rue Emile Combes	Type de contrainte : Traversée de chaussée	Date : 15/12/10
---	--	---------------------------



Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 519
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Absence de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Absence de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 523
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante
Présence d'obstacle

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Déplacer la poubelle
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Combes	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de Malfangeat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

- Absence d'abaissé de trottoir**
- Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée**
- Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)**

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de Malfangeat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de Malfangeat	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisante
Présence d'obstacle

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Déplacer le poteau
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de Malfangeat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance d'un côté
Absence de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Normandie Niemen	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 532
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Commandant Kamarov	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☞ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☞ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☞ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☞

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :


Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 536
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 537
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Feux C55	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jacques Prévert	Feux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 540
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Edmond Rostand	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jules Valès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Le Corbusier	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 543
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation : Rue Paul Langevin	Type de contrainte : Feux	Date : 15/12/10
--	-------------------------------------	---------------------------



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 544
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

- Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée**
- Absence de signalisation verticale conforme**
- Défaut de signalisation horizontale conforme**

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Installer la signalisation verticale conforme
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 545
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20m de hauteur

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mettre un élément bas (ou sur-épaisseur du sol) à l'aplomb du porte à faux
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place du 24 avril 1915	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de trou et fente > 2cm

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les grilles non conformes
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Priorité :</div> 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 547
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation : Place du 24 avril 1915	Type de contrainte : Bornes et poteaux	Date : 15/12/10
---	--	---------------------------



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20m de hauteur

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mettre un élément bas (ou sur-épaisseur du sol) à l'aplomb du porte à faux
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 548
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Halle	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 549
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Benoit Frachon	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	