

DELIBERATION

DU CONSEIL MUNICIPAL

Direction générale des services

SEANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2013

Direction de l'Aménagement, du Développement, de l'Environnement
et de la Citoyenneté
RT/EM/LF/IB

L'an deux mille treize, le vingt-quatre du mois de janvier à dix-huit heures trente,

Le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Martin-d'Hères (Isère), dûment convoqué par M. le Maire en date du 18 janvier 2013, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. PROBY René, Maire.

Présents :

M. René PROBY, M. David QUEIROS, M. Thierry SEMANAZ, Mme Michèle VEYRET, Mme Cosima SEMOUN, Mme Elisa MARTIN, M. Ahmed MEITE, Mme Elisabeth PEPELNJAK, M. Fernand AMBROSIANO, Mme Marie-Christine MARCHAIS, M. Michel MEARY-CHABREY, Mme Antonieta PARDO-ALARCON, M. Abdallah SHAÏEK, M. Kristof DOMENECH-BELTRAN, Mme Salima DJEGHDIR, Mme Sarah LAPORTE-DAUBE, M. Christophe BRESSON, M. Philippe SERRE, M. José ARIAS, M. Jean-Paul JARGOT, Mme Marie-Dominique VITTOZ, Mme Ana CORONA-RODRIGUES, Mme Mitra REZAI, Mme Véronique BOISSY-MAURIN, Mme Claudette CARRILLO, M. Alain SEGURA, M. Gilles FAURY, M. Franck CLET, M. Pierre GUIDI, Mme Marie-Christine LAGHROUR, Mme Anne-Marie UVIETTA, Mme Elisabeth LETZ, M. Pascal METTON, M. Georges OUDJAUDI, M. Xavier DENIZOT, M. Mohamed GAFSI.

N°39

Excusés :

M. Xavier DENIZOT (pour le vote des délibérations n°16 à 22 et n°25 à 40), Mme Asra WASSFI (pour le vote des délibérations n°16 à 22 et n°25 à 40), M. Mohamed GAFSI (pour le vote des délibérations n°17 à 22 et n°25 à 40), Mme Agnès BUSCAYRET-MASSOL (pour le vote des délibérations n°17 à 22 et n°25 à 40).

Pouvoirs :

M. René PROBY a donné pouvoir à M. David QUEIROS (pour le vote des délibérations n°1, n°2, n°10, n°11, n°23 et n°24), Mme Elisa MARTIN à M. Kristof DOMENECH-BELTRAN (pour le vote des délibérations n°1 à 22 et n°25 à 40), M. Ahmed MEITE à M. Gilles FAURY (pour le vote des délibérations n°14 à 22 et n°25 à 40), Mme Marie-Christine MARCHAIS à M. Michel MEARY-CHABREY (pour le vote des délibérations n°1 à 22 et n°25 à 40), Mme Antonieta PARDO-ALARCON à M. David QUEIROS (pour le vote des délibérations n°25 à 40), M. Abdallah SHAÏEK à M. Pierre GUIDI (pour le vote des délibérations n°32 à 40), Mme Sarah LAPORTE-DAUBE à M. Christophe BRESSON (pour le vote des délibérations n°23 et 24), M. Ibrahima DIALLO à M. Thierry SEMANAZ, M. Alain SEGURA à Mme Michèle VEYRET (pour le vote des délibérations n°4 à 9, n°14 à 22 et n°25 à 40), Mme Asra WASSFI à M. Xavier DENIZOT (pour le vote des délibérations n°1 à 15, n°23 et 24), Mme Agnès BUSCAYRET-MASSOL à M. Mohamed GAFSI (pour le vote des délibérations n°1 à 16, n°23 et 24), pour les représenter et voter en leurs lieu et place.

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil : Mme Mitra REZAI ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Le nombre de Conseillers
Municipaux en exercice est de
39.

Objet :

Adoption du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui prévoit dans son article 45 qu'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics doit être établi dans chaque commune,

Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics pris en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005,

Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics pris en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005,

Vu la délibération n°50 du Conseil Municipal du 27 mai 2010 approuvant le lancement de la démarche,

Vu la délibération n°59 du Conseil Municipal du 28 juin 2012 approuvant le Plan Local de Déplacement,

Considérant que le plan de mise en accessibilité de la voirie a pour objectif de fixer les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement automobiles situées sur le domaine public de la Commune,

Considérant la mise en place de la Commission Communale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées,

Considérant que le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics doit faire l'objet d'une approbation par l'organe délibérant de la collectivité,

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré

APPROUVE
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).

DECIDE
D'engager le plan d'action tel qu'il y est défini.

INDIQUE
Que ce plan sera révisé annuellement conformément aux dispositions indiquées.

Adoptée à l'unanimité (35 voix)

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents.
Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

*Date de réception
en Préfecture
Le 30 JAN. 2013*

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 1
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 2
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Feux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛ (arrêté du 21/6/1991, art. 110.2 de IISR 6ème partie et norme NF PS32-002)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 3
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20m de hauteur

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mettre un élément bas (ou sur-épaisseur du sol) à l'aplomb du porte à faux



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 4
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de partie contrastée en partie haute du mobilier

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel sur le pourtour en partie haute de la borne
- ☛ A noter : utilité de cet obstacle à cet endroit ?

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 5
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes
(maximum 2cm pour les bords arrondi et 4cm si chanfrein à 1/3)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 6
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes
(maximum 2cm pour les bords arrondi et 4cm si chanfrein à 1/3)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 7
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante
Présence d'obstacle sur le cheminement identifié

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Déplacer le candélabre
- ☛
- ☛
- ☛ A noter : nécessité du stationnement véhicule sur le trottoir ?

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 8
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au


Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 9
---------	--	----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Loti	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle sur le cheminement identifié

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Déplacer le candélabre
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 10
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Feux C30	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 11
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Loti	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle sur le cheminement identifié

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛ Apposer un contraste visuel sur le pourtour du poteau (entre 1,20 et 1,40m)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 12
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Sébastien Bach	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 13
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Sébastien Bach	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante
Présence d'obstacle sur le cheminement identifié

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Déplacer les poteaux
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 14
--	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Paul Eluard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 15
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Mozart	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 16
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Paul Eluard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 17
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Mozart	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Déplacer les poteaux
- ☛ Réaliser une sur-largeur de passage sur le trottoir
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 18
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Henri Maurice	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle sur le cheminement identifié

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Déplacer le poteau de signalisation

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 19
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Henri Maurice	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la traversée de chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 20
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Paul Eluard	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'emplacement réservé sur la zone de stationnement

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Implanter une place de stationnement conforme (arrêté du 7/6/1977 modifié)



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 21
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Paul Eluard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 22
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Paul Eluard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de partie contrastée en partie haute du mobilier

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel sur le pourtour du poteau (entre 1,20 et 1,40m)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 23
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Paul Eluard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la traversée de chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel sur le pourtour du poteau (entre 1,20 et 1,40m)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 24
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la traversée de chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel sur le pourtour du poteau (entre 1,20 et 1,40m)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 25
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Feux C40	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 26
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 27
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 28
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Abbé Lemire	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante
Présence d'obstacle sur le cheminement identifié

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser une sur-largeur de passage sur le trottoir
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 29
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Résistants	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Absence de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs conformes
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 30
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Alexandre Ribot	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs conformes
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 31
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Alexandre Ribot	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs conformes
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 32
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Alexandre Ribot	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Largeur de passage insuffisante

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs conformes
- ☛ Réaliser une sur-largeur de passage sur le trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 33
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Alexandre Ribot	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle sur le cheminement identifié (Pb stationnement de véhicule)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 34
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs conformes
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 35
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance

Absence de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 36
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant **Présence de ressaut non conforme**
Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 37
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20m de hauteur
Présence d'obstacle sur le cheminement identifié (Pb stationnement de véhicule)


Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mettre un élément bas (ou sur-épaisseur du sol) à l'aplomb du porte à faux



Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 38
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Absence de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 39
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛ A noter : stagnation d'eau dans le caniveau

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 40
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Présence de ressaut non conforme

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Supprimer le ressaut
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 41
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Feux C29	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 42
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressaut non conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer le ressaut
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 43
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 44
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Présence de ressaut non conforme

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Supprimer le ressaut
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 45
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Présence de ressaut non conforme

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Supprimer le ressaut
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 46
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes


Présence d'obstacle sur le cheminement identifié (Pb stationnement de véhicule)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛ A noter : identifier les zones de stationnement et de cheminements

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 47
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut d'entretien de la signalisation horizontale de la place de stationnement réservé

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1977 modifié)
- ☛
- ☛
- ☛ A noter : accès possible au trottoir par la voie de service (mais pas depuis la place)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 48
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressaut non conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer le ressaut



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 49
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

+ contraste

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 50
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Chopin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 51
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 52
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 53
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Feux C27	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 54
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir **Présence d'obstacle (barrière)**
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Absence de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir Supprimer la barrière
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 55
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 56
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 57
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 58
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 59
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut d'entretien de la signalisation horizontale de la place de stationnement réservé

Présence d'obstacle (conteneur tri sélectif sur la place !)

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au


Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1977 modifié)
- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Enlever le conteneur de tri sélectif
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 60
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 61
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 62
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 63
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 64
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 65
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 66
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 67
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 68
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 69
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 70
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Mogne	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle sur le cheminement identifié (barrières)
Largeur de passage insuffisante

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Elargissement du passage entre les barrières
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 71
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Feux C28	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 72
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 73
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Vercors	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛ A noter : revoir le positionnement des deux traversées pour éviter le chevauchement

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 74
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Vercors	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 75
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Vercors	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Réaliser une sur-largeur de passage sur le trottoir



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 76
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 77
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisante

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Elargissement du passage entre les bordures
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 78
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 79
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Marcel Cachin	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 80
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Zola	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 81
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Zola	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 82
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Zola	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 83
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Zola	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 84
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Zola	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 85
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Zola	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 86
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Emile Zola	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 87
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Victor Hugo	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 88
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 89
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Absence de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 90
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Georges Sand	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisante

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Elargissement du passage entre les bordures
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 91
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Zella Mehliis	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant (Pb végétation)
Présence de ressauts non conformes
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 92
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Zella Mehliis	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 93
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Zella Mehliis	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 94
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Boulevard Dulcie September	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressaut non conforme (Pb pour descendre du trottoir pour traverser)
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☞ Supprimer le ressaut
- ☞ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☞ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☞

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 95
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue du 8 mai 1945	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 96
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence de trou et fente

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reboucher les trous en formation sur la chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 97
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Présence de ressauts non conformes

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 98
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 99
---------	--	-----------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de partie contrastée (en partie haute du mobilier)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel sur le pourtour du poteau (entre 1,20 et 1,40m)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 100
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprendre le marquage de la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 101
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 102
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au


Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 103
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Vilar	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 104
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jacques Anquetil	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 105
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pré Ruffier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 106
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Vilar	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisante

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement du passage entre les bordures
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 107
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Vilar	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 108
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Vilar	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement du passage entre les bordures
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :