

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 220
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Supprimer les bornes blanches
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 221
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 222
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 223
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Léon Geist	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 224
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 225
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 226
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :



Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 227
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Dimension et signalisation horizontale de la place non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Redimensionner la place de stationnement
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛ Supprimer le poteau

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 228
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Dimension et signalisation horizontale de la place non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Redimensionner la place de stationnement
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 229
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Albert Camus	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 230
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Frédéric Mistral	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 231
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Frédéric Mistral	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Absence de signalisation verticale conforme

Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au


Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛ Installation d'une signalisation verticale conforme
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 232
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Feux C14	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛ (arrêté du 21/6/1991, art. 110.2 de IISR 6ème partie et norme NF PS32-002)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 233
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 234
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Commune de Paris	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence de ressauts non conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 235
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Commune de Paris	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 236
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
 Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
 et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 237
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 238
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 239
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue du Bataillon Carmagnole Liberté	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 240
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 241
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Commune de Paris	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 242
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Commune de Paris	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 243
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Saint Just	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 244
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Saint Just	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Hauteur de passage insuffisante < 2,20m

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mettre les panneaux de signalisation sur un second poteau



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 245
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur
Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 246
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 247
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Joliot Curie	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 248
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Joliot Curie	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Hauteur de passage insuffisante < 2,20m

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ rehausser les panneaux



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 249
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Joliot Curie	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir



Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 250
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Flora Tristan	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 251
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Elsa Triolet	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au


Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 252
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 253
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Elsa Triolet	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 254
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Elsa Triolet	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 255
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Elsa Triolet	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 256
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Elsa Triolet	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 257
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Eparres	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 258
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Eparres	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Absence de contraste visuel sur la traversée de chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 259
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Eparres	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 260
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Eparres	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Absence de contraste visuel sur la traversée de chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 261
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Saint Just	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 262
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Frédéric Mistral	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 263
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Saint Just	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Déplacer la poubelle au bord du cheminement (dans l'espace vert)
- ☛ Remplacer le poteau par deux bornes séparées au minimum de 1,40m
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 264
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de signalisation horizontale conforme

Largeur de passage insuffisant

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Laisser un passage de 1,40m entre poteaux
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 265
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 266
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Nations	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 267
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant
Hauteur de passage insuffisante < 2,20m

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Déplacer le poteau
- ☛ rehausser les panneaux (ou les mettre en porte à faux à 2,20m)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 268
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir



Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 269
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Joliot Curie	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 270
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 271
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Eparres	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisant (Présence d'obstacle au milieu du trottoir)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir
- ☛ Déplacer le poteau (et rehausser les panneaux)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 272
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 273
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue M.Chabloz	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 274
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 275
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Allée de la Rcade	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Largeur de passage insuffisant

Présence d'obstacle au milieu du trottoir

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Déplacer les poteaux et coffret techniques
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 276
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Marius Roudon	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Largeur de passage insuffisant

Présence d'obstacle (Pb de végétation)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Tailler la végétation au bord du trottoir
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 277
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Bellemain	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 278
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Largeur de passage insuffisant

Présence d'obstacle (Pb de poteaux)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Déplacer les poteaux et feux
- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 279
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue de la Galochère	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 280
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de continuité du trottoir

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un trottoir sécurisé
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 281
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Route des Maquis	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser un complément de trottoir (cf: continuité de la fiche 280)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 282
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Jean Jaurès	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au


Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 283
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Nungesser	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 284
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 285
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Coli	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 286
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de pente et dévers non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise à niveau de la plateforme de stationnement
- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 287
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 288
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue P.Blanc	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 289
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue P.Blanc	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 290
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 291
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 292
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Paul Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 293
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 294
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 295
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Aristide Berges	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 296
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance

Absence de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 297
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 298
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de signalisation verticale conforme

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Installation d'une signalisation verticale conforme
- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 299
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Lebrix	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 300
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 301
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Mesmin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 302
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 303
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Cité Labeye	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 304
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 305
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant sur un côté

Absence de bande d'éveil de vigilance sur un côté

Absence de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 306
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance sur un côté
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de contraste visuel en partie haute du mobilier

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel en partie haute du mobilier

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 307
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Pierre Sépard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance

Absence de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel en partie haute du mobilier

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 308
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Marceau Leyssieux	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 309
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 310
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Charles Beylier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Largeur de passage insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 311
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation : Rue G.Cayrier	Type de contrainte : Traversée de chaussée	Date : 15/12/10
--	--	---------------------------



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 312
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue G.Cayrier	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir
- ☛ (ou déplacer le feu tricolore)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 313
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 314
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 315
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Gérard Philippe	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance sur un côté

Absence de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 316
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Albert Camus	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle au milieu du trottoir

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Déplacer les jardinières

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 317
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 318
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue G.Cayrier	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 319
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue G.Cayrier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 320
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Marceau Leyssieux	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 321
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue G.Cayrier	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 322
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Marceau Leyssieux	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 323
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Marceau Leyssieux	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de Contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 324
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Glairons	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 325
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Barnave	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle (Pb bordures sur trottoir)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Enlever les bordures blanches sur le trottoir

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 326
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Glairons	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 327
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue J.Grimau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 328
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 329
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 330
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Sol meuble

Présence d'obstacle

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Reconstitution d'un cheminement accessible en lieu et place de l'espace vert

☛

☛

☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 331
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Ambroise Croizat	Feux C06	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 332
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 333
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 334
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 335
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Cité Labeye	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 336
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Feux C13	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 337
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 338
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 339
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Dimension de la place de stationnement non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Mise en conformité des dimensions de la place de stationnement
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 340
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 341
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 342
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisant (Pb végétation)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 343
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Paul Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 344
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 345
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de pente et dévers non conforme

Défaut de signalisation horizontale conforme

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise à niveau de la plateforme de stationnement
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 346
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Jacques Rousseau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement des abaissés de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 347
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Le Corbusier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 348
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Paul Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 349
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Paul Gueymard	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisant
Présence de trou et fente > 2cm

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Remplacer la grille par un modèle conforme
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 350
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Aristide Berges	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 351
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Le Corbusier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :