

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 352
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Le Corbusier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 353
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Le Corbusier	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 354
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du 19 mars 1962	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 355
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du 19 mars 1962	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 356
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du 19 mars 1962	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 357
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Marie Tjibaou	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 358
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Tour de l'eau	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 359
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Champ Roman	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 360
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Champ Roman	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 361
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Champ Roman	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 362
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Champ Roman	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 363
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 364
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Colonel Manhes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 365
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 366
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 367
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 368
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 369
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 370
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 371
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 372
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 373
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Taillées	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☞ Supprimer les ressauts
- ☞ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☞ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☞

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 374
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Molière	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 375
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Colonel Manhes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 376
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Colonel Manhes	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de contraste visuel en partie haute du mobilier

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

Estimation des travaux à réaliser :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Apposer un contraste visuel en partie haute du mobilier

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 377
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 378
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 379
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Présence d'obstacle (Pb containers poubelles)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Déplacer les containers poubelles en dehors du cheminement
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 380
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 381
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes
Présence d'obstacle (Pb containers poubelles)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer le ressaut
- ☛ Déplacer les containers poubelles en dehors du cheminement
- ☛ Mettre au sol un contraste tactile pour indiquer le changement de direction
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 382
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 383
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Jean Richard Bloch	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 384
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 385
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Déplacer la poubelle
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 386
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation : Rue G.Politzer	Type de contrainte : Traversée de chaussée	Date : 15/12/10
---	--	---------------------------



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle (Pb barrière au droit de la traversée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 387
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 388
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue G.Politzer	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Remplacer la poubelle

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 389
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue G.Politzer	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise à niveau de la plateforme de stationnement
- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 390
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 391
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 392
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 393
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pierre Brossolette	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer le ressaut
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 394
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 395
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 396
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts non conformes


Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer le ressaut



Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 397
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Gabriel Péri	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 398
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Pasteur	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 399
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue des Lilas	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Absence de contraste visuel sur la traversée de chaussée

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 400
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Poste	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant **Largeur de passage insuffisant**
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
- ☛ Déplacer la barrière
- ☛ Mise en oeuvre de BEV et contraste tactile en traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 401
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Poste	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 402
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Poste	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 403
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Docteur Roux	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Dimension et signalisation horizontale de la place non conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Redimensionner la place de stationnement
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 404
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Docteur Roux	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au



Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 405
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Docteur Roux	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule)

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 406
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue du Docteur Roux	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule et containers poubelles)

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser l'abaissé de trottoir
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 407
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place de la République	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 408
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place de la République	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 409
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Biscuiterie	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Dimension et signalisation horizontale de la place non conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛ Redimensionner les places de stationnement
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 410
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Biscuiterie	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 411
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Biscuiterie	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Dimension de la place non conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Redimensionner la place de stationnement

- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 412
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Biscuiterie	Escaliers	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de main courante préhensible des deux côtés de l'escalier
Absence de contraste sur nez de 1ère et dernière marche

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de main courante des deux côtés de l'escalier
- ☛ Apposer un dispositif contrastant (mini 5cm) sur nez de 1ère et dernière marche
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 
	X				

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 413
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Biscuiterie	Escaliers	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de main courante préhensible des deux côtés de l'escalier

Absence de contraste sur nez de 1ère et dernière marche

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de main courante des deux côtés de l'escalier
- ☛ Apposer un dispositif contrastant (mini 5cm) sur nez de 1ère et dernière marche
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 
	X				

	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 414
--	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 415
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir **Présence d'obstacle**
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
 - ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
 - ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
 - ☛ Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- Supprimer la borne

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 416
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 417
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 418
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 419
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Anatole France	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
- ☛ Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 420
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Benoit Frachon	Bornes et poteaux	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 421
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Friedrich Engels	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante

Présence d'obstacle

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les poteaux



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 422
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Friedrich Engels	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante

Présence d'obstacle

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Déplacer le panneau et le candélabre



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 423
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Friedrich Engels	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 424
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Friedrich Engels	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 425
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Charles Beylier	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule et containers poubelles)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Déplacer les containers poubelles en dehors du cheminement
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 426
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Louis Jouvét	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Présence d'obstacle

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 427
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Friedrich Engels	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 428
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Marie Margaron	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 429
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Friedrich Engels	Ressaut	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Supprimer les ressauts



Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 430
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Friedrich Engels	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :



Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :



SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 431
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Pierre Sépard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 432
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Pierre Sépard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser les abaissés de trottoirs
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 433
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Louis Juvet	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 434
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Pierre Sépard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 435
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Karl Marx	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 436
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Avenue Pierre Sépard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 437
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Karl Marx	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 438
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Mesmin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 439
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Karl Marx	Sol et cheminement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de passage insuffisante

Présence d'obstacle

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Réaliser une sur-largeur de trottoir à l'angle du bâtiment
- ☛ Supprimer les bordures blanches sur le trottoir
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 440
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Karl Marx	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 441
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Karl Marx	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de signalisation verticale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Installer la signalisation verticale conforme



Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 442
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Place Karl Marx	Stationnement	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de signalisation verticale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

☛ Installer la signalisation verticale conforme



Indice d'accessibilité :

					Priorité :	

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 443
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Bellonte	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 444
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue D.Papin	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 445
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Impasse A.Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 446
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence d'obstacle (Pb stationnement véhicule)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 447
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 448
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Coste	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 449
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence d'abaissé de trottoir

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Repositionner la traversée de chaussée
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 450
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Coste	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimun : 1,20m)
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 451
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue de la Cerisaie	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Présence de ressauts

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Présence de trou et fente > 2cm

Non conforme au

Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006

et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Supprimer les ressauts
- ☛ Déplacer la grille pluviale
- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 452
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 453
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 454
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité :

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 455
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 

SOCOTEC	VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	Fiche n° 456
---------	--	------------------------

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public

Localisation :	Type de contrainte :	Date :
Rue Alfred Gueymard	Traversée de chaussée	15/12/10



Détail des contraintes rencontrées et rappel réglementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007

Préconisations d'aménagement :

- ☛ Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
- ☛ Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
- ☛ Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
- ☛

Indice d'accessibilité :

					Priorité : 